

Reclamo Nro: ACH - PV - 015 - 2019	Ciudad: CHIMBOTE
Propietario: Luis Alberto Aguirre More	Proyecto: ACTO CHIMBOTE I
Mz y Lt: E - 16	Fecha y Hora: 13-09-19

Observaciones atendidas:


Observación 1: Puerta principal no cierra correctamente	Observación 2: Filtración de agua en Baño.
Fecha inicio: 8:30am 15-07-19	Fecha inicio: 8:30 am 15-07-19
Fecha término: 10:00 am 15-07-19	Fecha término: 10:00 am 15-07-19
Comentario: Se corrigió desajuste en cerradura de puerta principal debido a golpe por viento. Ahora cierra correctamente, el propietario dio su conformidad.	Comentario: Se levanto observación de filtración de agua en baño; se realizó ajuste en unión universal y válvula en caga nicho del baño. El propietario dio conformidad.

Observación 3: Presencia de humedad en piso de dormitorio	Observación 4: Figuras en ducto de escalera
Fecha inicio: 10:00am 15-07-19	Fecha inicio: 8:00am 13/09/19
Fecha término: 8:50 pm 13-09-19	Fecha término: 3:40 pm 13/09/19
Comentario: El propietario informó sobre presencia de una mancha en tapizón del dormitorio aparentemente por humedad de la plataba. Se realizó hoja de observaciones y tomó fotos como evidencia. Hoy 13-09-19, sigue la misma mancha con igual forma y dimensiones, no hay presencia de humedad. Aparentemente algún líquido manchó el tapizón del cuarto. Se descarta humedad en plataba.	Comentario: Se realizó levantamiento de cámara ciegos: resane de fisuras en celosado del ducto e impermeabilización y resane de fisuras sobre techo de la vivienda. El propietario da su conformidad.


Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Luis Alberto Aguirre More propietario de la vivienda E-16 Indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.



Post Venta Constructora Galilea
ING° AYRTON BARBA FARRO
DN° 70659603


Propietario