

Reclamo Nro: AGH - PV - 018 - 2019	Ciudad: CHIMBOTE
Propietario: Fernando Espinoza Carbajal	Proyecto: ALTO CHIMBOTE I
Mz y Lt: M₂F - L₂ 12	Fecha y Hora: 12:00 pm 03/08/19

Observaciones atendidas:

Observación 1: Filtración en baño

Fecha inicio: **01/08/19**

Fecha término: **03/08/19**

Comentario: Se procedió a picar la zona afectada por el embalsamiento de pintura (supuesta infiltración en muro). Se observó que en la zona afectada no había fijos en necesarios y se dejó un día completo de humedad en pintura luego de un ajuste en tubería de abasto en la zona. Se procedió a marcar canteleros y pintar zona afectada.

Observación 2: Filtración en muro Baño y cocina

Fecha inicio: **10/04/19**

Fecha término: **11/04/19**

Comentario: Se procedió a picar la zona afectada, se detectó que la tubería de ventilación que sube por muro había sido perforada y se procedió a cambiar. Se realizó resque de muro y pintado de la zona afectada.

Observación 3:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 4:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 5:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 6:

Fecha inicio:


Fecha término:

Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo **JOSE FERNANDO ESPINOZA CARBAJAL** propietario de la vivienda **F 12** indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.


Barba Farro Ayrton
 ASISTENTE DE ING. RESIDENTE DE OBRA


 Propietario