

Reclamo Nro:	Ciudad: <u>Piura</u>
Propietario: <u>Boris Christian Flores Mendoza</u>	Proyecto: <u>MTU II</u>
Mz y Lt: <u>AJ 12</u>	Fecha y Hora: <u>11/09/23</u>

Observaciones atendidas:

Observación 1: <u>Fisuras en distintos ambientes</u>
Fecha inicio: <u>1/09/23</u>
Fecha término: <u>1/09/23</u>
Comentario: <u>Se resanaron fisuras encadenadas (Sala, habitación manzana, sótano pulido) y se dió el acabado con la pintura respectiva.</u>

Observación 3: <u>Filtración en "cabeza" ducha</u>
Fecha inicio: <u>1/09/23</u>
Fecha término: <u>1/09/23</u>
Comentario: <u>Se cambió cabeza de ducha y se reforzó con cinta tejlón.</u>

Observación 5: <u>Robase de agua en tanque inodoro</u>
Fecha inicio: <u>13/09/23</u>
Fecha término: <u>13/09/23</u>
Comentario: <u>Se verificó sistema interno de tanque, de inodoro y quedó correctamente operativo.</u>

Observación 2: <u>"Luz" en puerta principal</u>
Fecha inicio: <u>8/09/23</u>
Fecha término: <u>8/09/23</u>
Comentario: <u>Se realizó cambio de puerta, quedando en "luz" y mejorada.</u>

Observación 4: <u>Acabado "defectuoso"</u>
Fecha inicio: <u>1/09/23</u>
Fecha término: <u>1/09/23</u>
Comentario: <u>Se masillaron zonas con tarjeto decurado.</u>

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Boris Christian Flores Mendoza propietario de la vivienda
AJ-12 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

Post Venta Constructora Galilea

Propietario

Comentario Adicional: Se hizo un resaque en la parte superior de la pampara simaburgo, ante una reincidencia, la representante indico que se extendió la garantía.