## INFORME TECNICO DE TRABAJOS POST VENTA SOL DE HUANCHACO

1.	INFORMACION GENERAL				
	Residente de Obra: Ing. Jose Edinson Lorenzo Castro Muñoz				
	Proyecto: SOL DE HUANCHACO				
	Mz y Lote:				
		-Etapa 2 Mz. B Lote 220401			
	Propietarios:				
		-RUBIO VASQUEZ FRANK ERNESTO			
	Código Post Venta:				
		- SDH-PV.2023-050			
	Fecha de entrega:				
	recha de entrega.	-30 – DICIEMBRE - 2022			
		55 BIGIEMBRE 2522			
	Tiempo de Servicio:				
		-08 meses			
	Fecha de visita/atención:				
		-07 de setiembre 2023			
	Fecha de reclamo:				
		-06 de setiembre 2023			
	<b>Cuadro Resumen:</b>				

Mz y	Propietario	Código	F. Entrega	T. Servicio	F. reclamo
lote					
Mz. B	RUBIO VASQUEZ	SDH-	30-12-22	08 meses	06-09-23
Lote	FRANK ERNESTO	PV.2023-			
220401		050			



## 2. VISITA TECNICA

-La visita técnica se realizó el día 07 de setiembre a las 3:00 PM, el reporte hecho por el cliente indicaba que había filtración en el lavatorio del SSHH.

-En dicha visita, se inspeccionó el lavatorio, verificando la filtración en la parte del sumidero de la trampa del lavatorio.

## 3. CONCLUSIONES

- a. Se realizó la visita e inspección donde efectivamente se evidenció que filtración del lavatorio.
- b. Según el MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA, indica que la garantía por temas de acabados es de 6 meses (Trampa de lavatorio).
- c. Por motivos que la garantía ya expiró, dicho reclamo **no procedería** por estar fuera de tiempo.

## 4. ANEXOS



Ilustración 1 Inspección técnica de lavatorio

OSÉ EMIRSON L. Castro Mañoz RESIDNETE DE OBRA



Ilustración 2 Trampa de lavatorio rota



Ilustración 3 Trampa de lavatorio rot

