

| | |
|---|---------------------------------|
| Reclamo Nro: ACH - PV - 014 - 2019 | Ciudad: CHIMBOTE |
| Propietario: Fernando Espinoza Carbajal | Proyecto: ALTO CHIMBOTE I |
| Mz y Lt: M ₂ F - Lt. 12 | Fecha y Hora: 12:00 pm 03/08/19 |

Observaciones atendidas:

Observación 1: Filtración en BANO

Fecha inicio: 01/08/19

Fecha término: 03/08/19

Comentario: Se procedió a picar la zona afectada por el embolsamiento de pintura (supuesta infiltración en muro). Se observó que en la zona afectada no hubo fugas en accesorios y se dejó un día completo a presión de red de agua. Posiblemente la presencia de humedad en pintura haya sido un desajuste en tubería de abasto en las manos. Se procedió a renovar instalador y pintar zona afectada.

Observación 2: Filtración en muro Bano y cocina

Fecha inicio: 10/09/19

Fecha término: 11/09/19

Comentario: Se procedió a picar la zona afectada, se detectó que la tubería de ventilación que sube por muro había sido perforada y se procedió a cambiar. Se realizó resque de muro y pintado de la zona afectada.

Observación 3:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 4:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 5:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 6:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo JOSE FERNANDO ESPINOZA CARBAJAL propietario de la vivienda F 12 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.
Barba Farro Ayrton
ASISTENTE DE ING. RESIDENTE DE OBRA

[Firma]
Propietario