



Reclamo Nro:	Ciudad: <u>Lambayeque</u>
Propietario:	Proyecto: <u>Sol de Lambayeque II</u>
Mz y Lt: <u>A7 - 07</u>	Fecha y Hora: <u>01-06-24 - 10:30 AM</u>

OBSERVACIONES ATENDIDAS:

Observación 1: Filtran el agua alacorb. (Humedad)
 Fecha inicio: 01-06-24 - 10:30 AM
 Fecha término: 01-06-24 - 11:10 AM
 Comentario:
 Se inspecciona existencia de tanque alacorb y se procede a son subsanar tubería de 3/4 (encuentro codo y tubo) y aplicar Sixplex en el área intercedida.

Observación 2: Levantamiento de pintura
 Fecha inicio: 01-06-24 - 10:30 AM
 Fecha término: 01-06-24 - 11:10 AM
 Comentario:
 Se evidencia humedad en pared producto del filtrado de agua, el cual ocasiona por pared ocasionando desprendimiento de pintura, la atenuar por os postventa.

Observación 3: Fisura en muro de cocina
 Fecha inicio: 01-06-24 - 10:30 AM
 Fecha término:
 Comentario:
 Propietaria está conforme con la espesa aprobando de 1 año por el tratamiento de fisuras

Observación 4: Hallo en base alacorb (Humedad)
 Fecha inicio: 01-06-24 - 10:30 AM
 Fecha término:
 Comentario:
 Se procede a lavar la zona y pintar base alacorb con pintura opaca

Observación 5:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 6:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Francisco Ramón Requena Montoro propietario de la vivienda Mz A7 Lt 7 indico que se han corregido todas la observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

Post Venta Constructora GALILEA

Propietario