



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL
HIGIENE Y MEDIOAMBIENTE

Código: PG - ISO/MA-CO/012

Versión: 03

Aprobado: 06/03/2020

Página: 1 de 2

OBRA: Soldado de techos FECHA: 13/11/2021
 NOMBRE DE LA TAREA O TRABAJO: Encofrado de techo

EMPRESA EJECUTORA 	EPP Específico / EPC: <u>Gauchos, lentes, mascarilla, casco</u> Equipos y Herramientas: <u>maquila, Bancilla, clavos, viciña, casaca</u> Ubicación / Área / Lugar: <u>torre III</u> Responsable del Cumplimiento: <u>Adrián Contreras</u>	Normas Legales: Norma G-0-50 Seguridad Durante la Construcción / DS. N° 011-2019 TR / Ley 29783
---------------------------	--	--

TABLA DE PELIGROS POTENCIALES	GASES DE COMBUSTIÓN	GASES ATRAPADOS EN EL TERRENO	GASES INFLAMABLES	PRESENCIA DE POLVO
MATERIAL INFLAMABLE Y PELIGROSO	RUIDO POR USO DE MÁQUINAS	VIBRACIONES POR MÁQUINAS	AMBIENTE DE TRABAJO MUY CALIENTE	AMBIENTE DE TRABAJO MUY PERD
INADecuADO CABLEADO	SOBRE CARGA DE TOMACORRIENTES	TORMENTA ELÉCTRICA	RAINACIONES NO RESISTENTES	RADIACIONES RIZIZANTES
DESORDEN EN EL LUGAR DE TRABAJO	EJECUCIÓN DE TRABAJO EN ALTURA	ACCESOS INADECUADOS O ACCIDENTADOS	ESTRUCTURAS INESTABLES	EQUIPO DE TRABAJO Y CARGAS SUSPENDIDAS
VEHÍCULO Y EQUIPOS EN MOVIMIENTO	CAÍDA DE OBJETOS	HERRAMIENTAS O EQUIPOS CORTANTES	ESPACIOS CONFINADOS	TRABAJO SUBTERRÁNEO
TRABAJO REPETITIVO	MANIPULACIÓN DE CARGA PESADA	ESCALA ILUMINACIÓN	BACTERIAS Y HONGOS	OTROS

PASO DE LA TAREA	PELIGRO(S)	RIESGO(S) POTENCIAL(ES)	VALORACIÓN RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS / CONTROLES A IMPLEMENTARSE	VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL
1. Inicio y fin de tarea	- Contacto con los compañeros	- Contacto con el SAES-tor-2	05	- Mascarilla, lentes - Distanciamiento	15
3. Impresión del área	- Mayor con clavos - Fiebre expuestas - Suroeste	- Caídas - Golpes	09	- Apitar material residual - Capachos	17
4. Uso de herramientas	- Martillo - Wincho - Bancilla - Casaca	- Chancos - Hincados - Cortes - Golpes	10	- Informar el estado de las herramientas.	20
7. Encofrado de techo	- Presencia de polvo - Trabajo repetitivo - Ruido por máquinas - Caídas de objetos	- Irritación de piel y ojos - Lumbalgia, lumbocias - Suroeste - Golpes	12	- Lentes, mascarilla - Paños estériles - Auriculares - Casco	22
9.	- Herramienta cortante - Radiación solar	- Cortes, irritaciones - Enrojecimiento de la piel		- Usar guante de seguridad - Usar bloqueador	
10. fin de tarea	- Desorden el área de trabajo	- Caídas - Golpes	13	- Orden y limpieza en todo el área de trabajo	25
12.					

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO						NIVEL DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE CORRECCIÓN
SEVERIDAD	FRECUENCIA							
	Común	No sucedido	Podría suceder	Raro que suceda	Prácticamente imposible que suceda			
	A	B	C	D	E			
CATASTRÓFICO	1	2	3	4	5	ALTO	Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el PELIGRO se paraliza los trabajos operacionales en la labor.	0 - 24 HORAS
FATALIDAD	2	3	4	5	6	MEDIO	Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evitar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata.	0 - 72 HORAS
PERMANENTE	3	4	5	6	7	BAJO	Este riesgo puede ser tolerable.	1 MES
TEMPORAL	4	5	6	7	8	<div style="text-align: center;"> RIESGO ALTO : 1 - 8 RIESGO MEDIO : 9 - 15 RIESGO MENOR : 16 - 25 </div>		
MEJOR	5	6	7	8	9			

Elaborado por: 	Revisado y Aprobado por: 	Preventorista Contratista (SI EXISTE)	Ingeniero Contratista (SI EXISTE)
Fecha: <u>13/11/2021</u>	Fecha: <u>13/11/2021</u>	Fecha:	Fecha:

PERSONAL ASIGNADO PARA LA TAREA

Mi supervisor me explicó de manera clara las tareas asignadas y me informó todo sobre los peligros existentes. He entendido y quiero mantener mi día libre de ACCIDENTES.

Nº	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO - FUNCIÓN	FIRMA
1	45170736	Challan Rodríguez, Franco	Asy.	
2	47201227	Amaya Veraquez, Kevin	Asy.	
3	43119413	José Jacobo Matos	OP	
4	41463722	Chimchy Santos, Julio	OP.	
5	43465203	ARHO ROSAS, SIGOR	OP	
6	45538007	Sotolaya Hugo Raúl	Asy.	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SEVERIDAD	LESIÓN PERSONAL	Daño a la propiedad	Daño al proceso	Probabilidad	Probabilidad e Frecuencia	Frecuencia de exposición
CATASTRÓFICO	Varias fatalidades. Varias personas con lesiones permanentes.	Pérdida por un monto superior a US\$ 100.000	Paralización del proceso de más de tres o paralización definitiva	Común (muy probable)	Sucede con demasiada frecuencia	Muchas (6 o más) personas expuestas. Varias veces al día.
FATALIDAD (pérdida mayor)	Una fatalidad. Estado vegetal	Pérdida por un monto entre superior a US\$ 10.000 y US\$ 100.000	Paralización del proceso de más de 1 semana y menos de 1 mes.	Ha sucedido (Probable)	Sucede con frecuencia	Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día.
Pérdida Permanente	Lesiones que incapacitan a la persona para su actividad normal de por vida. Enfermedades ocupacionales avanzadas.	Pérdida por un monto entre superior a US\$ 5.000 y US\$ 10.000	Paralización del proceso de más de 1 día hasta 1 semana	Podría suceder (Posible)	Sucede ocasionalmente	Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día. Muchas personas expuestas ocasionalmente.
Pérdida Temporal	Lesiones que incapacitan a la persona temporalmente. Lesiones por posición ergonómica	Pérdida por un monto entre superior a US\$ 1.000 y US\$ 5.000	Paralización de 1 día	Raro que suceda (Poco Probable)	Rara vez ocurre. No es muy probable que ocurra.	Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionalmente.
Pérdida Menor	Lesión que no incapacita a la persona. Lesiones leves	Pérdida por un monto menor a US\$ 1.000	Paralización menor de 1 día	Prácticamente imposible que suceda.	Muy rara vez ocurre. Imposible que ocurra.	Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionalmente

CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C

FIRMA:

Nombre:

DNI:

CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C

FIRMA:

Nombre:

CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C

FIRMA:

Nombre:

DNI: