

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Reclamo Nro: ACH-012-2019           | Ciudad: CHIMBOTE                          |
| Propietario: Carlos Cabanillas Diaz | Proyecto: ALTO CHIMBOTE I                 |
| Mz y Lt: E-15                       | Fecha y Hora: 9:00 am del 11 de sep, 2019 |

**Observaciones atendidas:**

|                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación 1: Fisuras en exteriores de vivienda                                                                                                                                               |
| Fecha inicio: 11 de sep, 2019                                                                                                                                                                  |
| Fecha término: 12 de sep, 2019                                                                                                                                                                 |
| Comentario: Se realizó resano de fisuras en exteriores de vivienda (fachada y parte posterior). También se realizó corte en junta para evitar fisuras fuera de la junta y se dañe el tarrajeo. |

|                |
|----------------|
| Observación 2: |
| Fecha inicio:  |
| Fecha término: |
| Comentario:    |

|                |
|----------------|
| Observación 3: |
| Fecha inicio:  |
| Fecha término: |
| Comentario:    |


|                |
|----------------|
| Observación 4: |
| Fecha inicio:  |
| Fecha término: |
| Comentario:    |

|                |
|----------------|
| Observación 5: |
| Fecha inicio:  |
| Fecha término: |
| Comentario:    |

|                |
|----------------|
| Observación 6: |
| Fecha inicio:  |
| Fecha término: |
| Comentario:    |

**Para ser llenado por Cliente:**

Yo Carlos Cabanillas Diaz propietario de la vivienda E-15 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

  
Inge Anton Barba Farro  
DNI 70654603  
Post Venta Constructora Galilea

  
Carlos Cabanillas Diaz  
Propietario  
DNI 70761205