



HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

Reclamo Nro: SDH-PU-2022-031

Propietario:

Mz y Lt: TORRE AL DP 301

Ciudad: TRUJILLO

Proyecto: SOL DE HUANCHACO

Fecha y Hora:

Observaciones atendidas:

Observación 1: HONGOS EN LA PARED  
 Fecha inicio:  
 Fecha término:  
 Comentario:  
SE DIAGNOSTICÓ A SACAR LA DINTURA Y EL EMPASTADO DE LA ZONA AFECTADA LUEGO SE REALIZÓ EL LISPADO, EMPASTADO Y PINTADO DE LA ZONA

Observación 3:  
 Fecha inicio:  
 Fecha término:  
 Comentario:

Observación 5:  
 Fecha inicio:  
 Fecha término:  
 Comentario:

Observación 2:  
 Fecha inicio:  
 Fecha término:  
 Comentario:

Observación 4:  
 Fecha inicio:  
 Fecha término:  
 Comentario:

Observación 6:  
 Fecha inicio:  
 Fecha término:  
 Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Estela Casapalaca Assacia Mejiaserrano Sanchez propietario de la vivienda presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado. Indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el

[Signature]  
Post Venta Constructora Galilea

[Signature]  
Propietario