

Reclamo Nro: <i>ACH - PV - 2020 - 005</i>	Ciudad: <i>CHIMBOTE</i>
Propietario: <i>Margarita Mendoza Arevalos</i>	Proyecto: <i>ALTO CHIMBOTE I</i>
Mz y Lt: <i>M-12</i>	Fecha y Hora: <i>12:00 p.m 19-10-2020</i>

**Observaciones atendidas:**

Observación 1: *Fisuras muros interiores*

Fecha inicio: *16-10-2020*

Fecha término: *16-10-2020*

Comentario: *Se realiza resaca de fisuras en todos los ambientes: cuartos, sala y comedor. se realiza pintado de las nuevas resacas*

Observación 2: *Filtración en lavamanos*

Fecha inicio: *2-10-2020*

Fecha término: *3-10-2020*

Comentario: *Tubería de desagüe presentaba filtración. se levantaron observaciones*

Observación 3: *Filtración en trampa de lavaplatos*

Fecha inicio: *2-10-2020*

Fecha término: *3-10-2020*

Comentario: *Hubo que cambiar los ángulos para sujetar lavaplatos porque se había caído por el peso.*

Observación 4: *Filtración en lavaplatos*

Fecha inicio: *2-10-2020*

Fecha término: *3-10-2020*

Comentario: *Filtración en trampa de lavaplatos y su unión con paza de lavaplatos, se realiza ajustes y sella do en la unión de trampa-paza de lavaplatos.*

Observación 5: *Fisura en muros exteriores*

Fecha inicio: *17-10-2020*

Fecha término: *17-10-2020*

Comentario: *se realiza resaca de fisuras en fachada y parrilla posterior, luego se realiza pintado.*

Observación 6: *Cerámica blanca rajada cocina*

Fecha inicio: *17-10-2020*

Fecha término: *17-10-2020*

Comentario: *se realiza cambio de cerámica en cocina.*

**Para ser llenado por Cliente:**

Yo *MARGARITA MENDOZA AREVALOS* propietario de la vivienda *M-12* indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

*[Firma]*

Post Venta Constructora Galilea  
*70659603*

*[Firma]*

*43560506*  
Propietario