

Reclamo Nro: <i>ACH-PU-2022-021</i>	Ciudad:
Propietario: <i>Mendez Sanchez Yesica Yuliana</i>	Proyecto:
Mz y Lt: <i>B LT 5</i>	Fecha y Hora:

Observaciones atendidas:

Observación 1: <i>Fisuras en Techo y pared</i>
Fecha inicio: <i>23/06/2022</i>
Fecha término: <i>29/06/2022</i>
Comentario: <i>Se procedió a picar y a Resonar fijas E. paredes y techo</i>

Observación 2:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:
 Yo *Lucia Del Pilar Rinde Nando* propietario de la vivienda *Mz. B. Lt. 5 Alto Camboya I* indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.
 Constructora Galilea S.A.C
Carlos Enrique Sosa More
 Ing. Residente
 Post Venta Constructora Galilea
[Firma]
 Propietario