GALILEA

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

N° 000261

Reclamo Nro: A.CH - PV - 2022 - 036	Ciudad: Chillán
Propietario: Rocha Carbajal Jean Carlo	Proyecto: A.CH. II
Mz y Lt: D 16	Fecha y Hora:

Observaciones atendidas:

Observación 1: Filtraciones en Zona de Cocina	Observación 2: Corregir enchapado en diagonal
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario: Se procedió a corregir la Filtración	Comentario: Se procedió a cambiar la cerámica

Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:

Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Jean Carlo Rocha Carbajal, propietario de la vivienda D-16, indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

Post Venta Constructora Galilea

Propietario
Jean Carlo Rocha Carbajal
76203916

Scanned with CamScanner