

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA



Reclamo Nro: A-CHI - PV- 2022 - 015	Ciudad: chambale
Propietario: Salunos Puculay Lus Anubo	Proyecto: ACN 9
MzyLt: Q 3	Proyecto: ACH 2 Fecha y Hora:
Observaciones atendidas:	тесна у нога:
The second state of the second	
Observación 1: Trampo de la vaplatos Rota. Fecha inicio:	Observación 2:
Fecha término:	Fecha inicio:
Comentario:	Fecha término:
Se procedes a Combion Accesorio	Comentario:
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
	Comentario:
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Para ser llenado por Cliente: Yo Lis Anibal Salinas Quaday vivienda	propietario de la 3
Post Venta Constructora Galilea	Propietario
	3 puni