

GALILEA HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA 016

Reclamo Nro: 06 Ciudad: CHIMBOTE
 Propietario: ESPINOSA BANCOS ERICA Proyecto: A CHIMBOTE
 Mx y Lt: I-12 Fecha y Hora: 21/05/23 4:45 PM

Observaciones atendidas:

Observación 1: *Plataforma en la base de poste al levantarse*
 Fecha inicio: 21/05/23
 Fecha término: 21/05/23
 Comentario: *Se hizo el cambio correspondiente de la base de poste de la caja metálica de la varilla*

Observación 2:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 3:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 4:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 5:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 6:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Para ser llenado por Cliente:
 Yo: ESPINOSA BANCOS ERICA propietario de la vivienda
 I-12 Indico que se han corregido todas las observaciones descritas en
 presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.
 Propietario
 Post Venta Constructora Galilea

