



Reclamo Nro: _____ Ciudad: **CHIMBOTE**
Propietario: **ERIKA ESPINOZA BANCOS / MARCO TARAZONA** Proyecto: **ACH II**
Mz y Lt: **I-18** Fecha y Hora: **19-01-2024 12:00PM**

Observaciones atendidas:

Observación 1: **DESPRENDIMIENTO DE CERÁMICA**
Fecha inicio: **16-01-2024**
Fecha término: **19-01-2024**
Comentario:
Se reemplazaron 12 piezas de cerámica en muro de baño, con respectiva fragua y limpieza.

Observación 2:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:


Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:


Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo **ERIKA ESPINOZA BANCOS / MARCO TARAZONA** propietario de la vivienda **I-18** indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.


Post Venta Constructora Galilea
74586199


Propietario **32943718**