

Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa, en el inmueble ubicado en:

Ciudad: Chiclayo - Lambayeque
Proyecto: Sol de Lambayeque II
Propietario: Daniela Zulca Llatas (familiar)
Correo electrónico:
Mz y Lt: N-10 etapa-01
Reclamo Nro:
Fecha: 29-01-24
Reclamo del cliente:

INSPECCION DE OBSERVACIONES:

Observaciones:	* alba califica por técnica de alba fría, se explica al propietario el uso de llaves de alba fría y caliente.	
Fecha y hora inicio:	3:30 PM	24-01-24
Hora término:	4:30 PM	24-01-24
Comentario:	* se inspecciona llaves de paso y fongo lavado y todo es conforme. * el propietario está conforme con lo explicado brevemente y la vista de inspección.	

Realizada la inspección, se determina que PROCEDE la atención del reclamo, programándose el inicio de trabajos para el día _____ del mes _____ del año _____, a las _____ horas.

Firman en señal de conformidad.

Post Venta Constructora Galilea

Propietario