

Reclamo Nro: <i>MTU - PV - 025 - 2019</i>	Ciudad: <i>Riva</i>
Propietario: <i>Jorge Miguel Terreros Terreros</i>	Proyecto: <i>MTU I</i>
Mz y Lt: <i>Mz. X - Lt. 1</i>	Fecha y Hora: <i>19/10/19 - 9:30 am</i>

Observaciones atendidas:

Observación 1: <i>Filtración en pared.</i>
Fecha inicio: <i>19/10/19</i>
Fecha término: <i>19/10/19</i>
Comentario: <i>La humedad en pared era a consecuencia de una filtración de tubería que estaba conectada a caja de desague. Se reparó la tubería (incluye accesorios) y se erradicó la humedad en pared y en terreno.</i>

Observación 2:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo *Jorge Miguel Terreros Terreros* propietario de la vivienda *Mz. X - Lt. 1* indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

.....
Post Venta Constructora Galilea

.....
Propietario