

## HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA



mates with participation of the second	0
Reclamo Nro: Mt V-PV-027-2019	Ciudad: Vicon
Propietario: Ana (asto Saavedra	Proyecto: Mtv 1
MzyLt: MZ. Q-Lt. 05	Fecha y Hora: 30/09/19 - 5:00 p.
Observaciones atendidas:	
Observación 1: Fuga en egja de agua	Observación 2:
Fecha inicio: /3/09/19	Fecha inicio:
Fecha término: 13/09/19	Fecha término:
Comentario: Le Campió a Cesorio poto en	Comentario:
Comentario: Le Campió a Cosorio roto en Caja do agua de Conexión domicilaria.	
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
~	
Para ser llenado nor Cliente:	

Para ser llenado por Cliente:

Yo Ana Castro Socredora (Representación del Roadon) propietario de la vivienda MZ. A Lote 5 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

Post Venta Gonstructora Galilea

Propietario