

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

Nº 000734

	A
Reclamo Nro: Mtv 11-PV-0562019	Ciudad: Vicya
Propietario: Anaiz binez Valdiviezo	Proyecto: MtUII
MzyLt: Mz. F-Lf. 11	Fecha y Hora: 03/09/19 - 4:30 p.m
Observaciones atendidas:	
Observación 1: Fisuros en distintos ambientos	Observación 2:
Fecha inicio: 27/08/19	Fecha inicio:
Fecha término: 28 (08/19	Fecha término:
Comentario: Se esararon ficurar y se die	Comentario:
Comentario: Se esararon fiscas y re dis locabado con la pintra respectiva.	
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Comencario.	
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Para ser llenado por Cliente:	

Para ser llenado por Cliente:

Yo Maritza Avaiz Jennez Valoniczo propietario de la vivienda M2 f Lf M- Montece de II indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

Post Venta Constructora Galilea Propietario