

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA



Reclamo Nro: 11 + 11 - 12 - 067 - 2019	Ciudad: Pricra
Propietario: Karin Lisbeth Yarlogue A	Proyecto: 11
Mzylt: 177.F-11.13	Fecha y Hora: (0/12/19 - 5:00p.
Observaciones atendidas:	
Observación 1: Fisaran	Observación 2:
Fecha inicio: 09/12/19	Fecha inicio:
Fecha término: 10/12/19	Fecha término:
Comentario: Se assarar fisuras y se dis el acabado car la pintura respectiva.	Comentario:
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Para ser llenado por Cliente: Yo Farin Ushek Yarlaga Aleas vivienda F-17.13 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.	
Post Venta Constructora Galilea	Jen Josef K Propietaria

Propietario