

Reclamo Nro:	Ciudad: <i>Piura</i>
Propietario: <i>Walter Arca Medina</i>	Proyecto: <i>MTU II</i>
Mz y Lt: <i>AL 10</i>	Fecha y Hora: <i>10 en 20/05/23</i>

Observaciones atendidas:

Observación 1: <i>Figuras en distintos ambientes</i>
Fecha inicio: <i>19/05/23</i>
Fecha término: <i>20/05/23</i>
Comentario: <i>Se revisaron en Figuras y Ambientes en distintos ambientes con su respectivos acabados</i>

Observación 2: <i>Punto de cocina con dificultad para</i>
Fecha inicio: <i>20/05/23</i>
Fecha término: <i>20/05/23</i>
Comentario: <i>se procedió a limpiar Serradora arriba quedando la punta operativa</i>

Observación 3: <i>Filtración por poste-placa</i>
Fecha inicio: <i>20/5/23</i>
Fecha término: <i>20/5/23</i>
Comentario: <i>se realizó vaciado con mezcla sobre en zona de varadero poste placa</i>

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo *Walter Arca Medina* propietario de la vivienda *M.Z. AL - 10 F 10* indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

.....
Post Venta Constructora Galilea

.....
Propietario