

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

Reclamo Nro:	Ciudad: Piur
Propietario: - Jose Villecyos Tallecto	Proyecto: nfust.
Mzylt: U-60	Fecha y Hora: 21/4/23
Observaciones atendidas:	
Observación 1: Filtración en losa aligerada	Observación 2: Manches de harded anciel-
Fecha inicio:	Fecha inicio: 15/4/2 2
Fecha término:	Fecha término: 24/4/22
Comentario: Se resanción fisuros en el	Comentario: Co. da La Co
exterior de losa aligerade y se dis e menos de impermenbilizate a zanas afectadas.	comentario: Se dismoché con vintura respectiva. Se alegé el pu por disposibilided de propietario.
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
	propietario de la vivienda indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el
presente documento y estoy conforma con el trabajo realizado.	- frantiverces
Post Venta Constructora Galilea	Propietario