

Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa, en el inmueble ubicado en:

Ciudad: Piura
Proyecto: H+V II
Propietario: Kelly Lizeth Vallejos Herrera
Correo electrónico: _____
Mz y Lt: AM-10
Reclamo Nro: _____
Fecha: 17/5/23
Reclamo del cliente: _____

INSPECCION DE OBSERVACIONES:

Observaciones:	- Gorrador de puerta principal "fallida"
Fecha y hora inicio:	17/5/23 - 17/5/23 5:35pm
Hora término:	5:37pm
Comentario:	Se comprobó con propietario que la cerradura funciona correctamente.

Realizada la inspección, se determina que PROCEDE la atención del reclamo, programándose el inicio de trabajos para el día _____ del mes _____ del año _____, a las _____ horas.

Firman en señal de conformidad.

Post Venta Constructora Galilea

Propietario

La cerradura se encontró conforme.