



Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa, en el inmueble ubicado en:


Ciudad: Piura  
Proyecto: M+V II  
Propietario: Alayn Miranda Osorio  
Correo electrónico: \_\_\_\_\_  
Mz y Lt: U-50  
Reclamo Nro: \_\_\_\_\_  
Fecha: 18/8/23  
Reclamo del cliente: \_\_\_\_\_


**INSPECCION DE OBSERVACIONES:**

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Observaciones:       | <u>- Tema no resuelto</u>             |
| Fecha y hora inicio: | <u>18/8/23 - 4:40pm</u>               |
| Hora término:        | <u>4:50pm</u>                         |
| Comentario:          | <u>Se procederá a enviar informe.</u> |

Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted y/o enviara una comunicación para informarles sobre la procedencia y/o improcedencia de su reclamo.

Firman en señal de conformidad.

.....  
  
Post Venta Constructora Galilea

.....  
  
Propietario