

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA



Reclamo Nro: Merceales Ibanez Ojedo	Ciudad: Piure
Propietario:	Proyecto: MTU T
Mz y Lt: U-98	Fecha y Hora: 18/09/23
Observaciones atendidas:	
Observación 1: 84 mides Omana wales obres	Observación 2:
Fecha inicio: 18/09/23	Fecha inicio:
Fecha término: 18/09/23	Fecha término:
Comentario: Se dojó abes tocido de Sumidero con a gua y se ple aplicó al propietario d'unterimiento.	Comentario:
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Para ser llenado por Cliente:	
	propietario de la vivienda
resente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.	Alfan 6.
Post Venta Constructora Galilea	Propietario