



Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa, en el inmueble ubicado en:

Ciudad: Piura  
Proyecto: M+V F  
Propietario: Aquilar Zorotte Luis Miguel  
Correo electrónico: \_\_\_\_\_  
Mz y Lt: AJ-6  
Reclamo Nro: \_\_\_\_\_  
Fecha: 19/09/23  
Reclamo del cliente: \_\_\_\_\_

**INSPECCION DE OBSERVACIONES:**

Observaciones:	- Filtración en caja desagüe de lavandería.
Fecha y hora inicio:	19/09/23 - 10:15 am
Hora término:	10:30 am.
Comentario:	Se comprobó que la filtración se debe a un atasco en la caja desagüe de la veseda, lo cual originaba que rebalsaran los aguas.

Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted y/o enviara una comunicación para informarles sobre la procedencia y/o improcedencia de su reclamo.

Firman en señal de conformidad.

Post Venta Constructora Galilea

Propietario