

Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa, en el inmueble ubicado en:

Ciudad: PERU
Proyecto: Monte Verde II
Propietario: (PADRE) RAUL FIGUEROA CHAVEZ 969246168
Correo electrónico: RAUL.FIGUEROACHAVEZ@GALILEA.COM
Mz y Lt: AP-27
Reclamo Nro: 05-10-23
Fecha: 05-10-23
Reclamo del cliente:


INSPECCION DE OBSERVACIONES:


Observaciones:	* Cerraduras de baño No cuentan con llave, se explica a propietario que las cerraduras, son sin llave y que a si se unen con un cable y como aquí lo tiene en caso de emergencia.
Fecha y hora inicio:	05-10-23 4:00 PM
Hora término:	
Comentario:	* Mezcladora de ducha y mezcladora de lavabro, se explica a propietario los dispositivos en tipo de dispositivos, sobre su consola de accesorios. * Se verifica el espesor de vidrio de ventana principal con lo cual se usa ventiler o pic de ley.

* Se explica a propietario que se aplica en pintura exterior el blanqueado y lijado de pared.

Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted y/o enviara una comunicación para informarles sobre la procedencia y/o improcedencia de su reclamo.

Firman en señal de conformidad.


Post-Venta Constructora Galilea


Propietario

* pin de cerradura de ventana piso 2, se encuentra duro, se procede a levantar la observación quedando conforme al propietario.
* por lo antes expuesto y explicado al cliente se encuentra conforme.