

Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa, en el inmueble ubicado en:

Ciudad: Piura
Proyecto: NTU II
Propietario: Carlos Becerra Ubo
Correo electrónico: _____
Mz y Lt: AD-6
Reclamo Nro: _____
Fecha: 13/10/23
Reclamo del cliente: _____

INSPECCION DE OBSERVACIONES:

Observaciones:	- Acotamiento en pista zona colindante con canal.
Fecha y hora inicio:	13/10/23 - 10:45 pm
Hora término:	10:55 pm
Comentario:	Se procederá con informe.

Realizada la inspección, se determina que PROCEDE la atención del reclamo, programándose el inicio de trabajos para el día _____ del mes _____ del año _____, a las _____ horas.

Firman en señal de conformidad.

Post Venta Constructora Galilea

Propietario