

Reclamo Nro:	Ciudad: <u>Piura</u>
Propietario: <u>Daniel Mueschury Panto</u>	Proyecto: <u>16v F</u>
Mz y Lt: <u>AR6</u>	Fecha y Hora: <u>26/01/24</u>

Observaciones atendidas:

Observación 1: <u>Filtración en losa aligerada</u>
Fecha inicio: <u>01/24</u>
Fecha término: <u>01/24</u>
Comentario: <u>Se resanaron fisuras encontradas en parte externa en losa aligerada y se resanó y reforzó con pasta elástica + sika-fell e impermeabilizante.</u>

Observación 2: <u>Fisuras en cornisa</u>
Fecha inicio: <u>01/24</u>
Fecha término: <u>01/24</u>
Comentario: <u>Se identificó fisuras en cornisa y se subsanaron con mortero.</u>

Observación 3: <u>Fisuras en muro ventana.</u>
Fecha inicio: <u>01/24</u>
Fecha término: <u>01/24</u>
Comentario: <u>Se resanaron fisuras encontradas en muros de ventana con pasta elástica y se dio el acabado correspondiente. Además se fijaron los tarugos y platinos en ventanos.</u>

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo propietario de la vivienda indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

Post Venta Constructora Galilea

Propietario