GALILEA
Construimos tu hogar

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

Reclamo Nro: SCH II-PV-2024-009	Ciudad: Trujillo
Propietario: Aguirre Meregildo Ethel Lizeth	Proyecto: Sol de chan chan II
Mz y Lt: Torre 1- 401 -Et 5	Fecha y Hora: 09-02-24 9:00 AM

Observaciones atendidas:

Observación 1: Seguro de ventana Rota	Observación 2: Fraguo de SSHH
Fecha inicio: 08/02/24	Fecha inicio: 08/02/24
Fecha término: 09/02/24	Fecha término: 08/02/24
Comentario: Se cambió nuevamente el seguro por uno nuevo	Comentario: Se fraguó nuevamente el SSHH, ambos baños

Observación 3: Hueco de Seguro	Observación 4:
Fecha inicio: 08/02/24	Fecha inicio:
Fecha término: 08/02/24	Fecha término:
Comentario: Se procedio hacer un nuevo hueco para seguro de ventana	Comentario:

Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Ethel Lizeth Aguirre Meregildo propietario de la vivienda Torre 1, Dpto 401 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

Post Venta Constructora Galilea

Propietario