

Reclamo Nro: <i>SDH - PV - 2021 - 007</i>	Ciudad: <i>Trujillo</i>
Propietario: <i>Patino Hermosa Cynthia Gael</i>	Proyecto: <i>Sol de Huanchaco</i>
Mz y Lt: <i>B-7</i>	Fecha y Hora: <i>20/07/21 15:00</i>

Observaciones atendidas:

Observación 1: <i>Filtración en llavede paso exterior</i>
Fecha inicio: <i>20/07/21 14:00</i>
Fecha término: <i>20/07/21 16:00</i>
Comentario: <i>Se descubrió el tubo, se identificó filtración se cambió el accesorio, se tarrajao y se repintó la zona afectada</i>

Observación 2:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo propietario de la
vivienda indico que se han corregido todas las
observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA SAC*Jose Edinson L. Castro Muñoz*
RESIDENTE DE OBRA
CIP. 192353

Post Venta Constructora Galilea

Galilea 20277301

Propietario

Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa.

Ciudad: TAUSILLO
Proyecto: SOL DE HUANCHACO
Propietario: PATINO HERMOSA CYNTHIA GARCIA
Mz y Lt: B-07
Fecha y hora: 20-07-2021

Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted en un plazo máximo de 3 días hábiles para informarles sobre las medidas a tomar en relación de las observaciones presentadas.

Firman en señal de conformidad.

CONSTRUCTORA GALILEA SAC

José Edinson L. Castro Muñoz
RESIDENTE DE OBRA
CIP 192353

Post Venta Constructora Galilea

[Firma]

40777301

Propietario