

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

Nº 091526

Reclamo Nro: 5DH-PV-2021-018	Ciudad: trojillo
Propietario: Mauriab Acevedo Elisa	Proyecto: Sol de Hounchard
Mz y Lt: C - 17	Fecha y Hora: 16/09/21
Observaciones atendidas:	
Observación 1: Fisoros	Observación 2:
Fecha inicio: 11/09/24	Fecha inicio:
Fecha término: 13/04/21	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Se reporaron los fisuros	
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Para ser llenado por Cliente: Yo Mannao Accedo Elisa vivienda C - 17 observaciones descritas en el presente documento y estoy conficio de constructora Galucia SAC José Falinson L. Castro Muñoz AESIDENTE DE OBRA	propietario de la indico que se han corregido todas las orme con el trabajo realizado.

Post Venta Constructora Galilea

Propietario