Reclamo Nro: SDH-PV-2021-029	Ciudad: Trujillo
Propietario: Arteaga Castillo Treysi Katherine	Proyecto: Sol de Huancayo
Mz y Lt: A-11	Fecha y Hora: 22/10/21

Observaciones atendidas:

Observación 1: Mayolicas del baño despegandose
Fecha inicio: 20/10/21
Fecha término: 20/10/21
Comentario: - Se identificó falta de fragua - Se garantizó al propietario el buen estado de la cerámica - Se fregó

Observación 2: Humedad en la pared exterior
Fecha inicio: 20/10/21
Fecha término: 22/10/21
Comentario: - Se limpió la zona - Se aplicó base adherente y pintura

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Arteaga Castillo Treysi Katherine propietario de la vivienda A-11 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA SAC
[Firma]
Jose Edinson L. Castro Muñoz
RESIDENTE DE OBRA
CIP 19235

Post Venta Constructora Galilea

[Firma] 71086357
Esposo

Propietario