

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

Nº 001536 -

Reclamo Nro: 5 0 4 - PV - 2021 - 030	Ciudad: Trojillo
Propietario: Mauricio Acevedo Elisa	Proyecto: Sal de Humchara
Mz y Lt: (_ 1 7	Proyecto: Sol de Huancha (o Fecha y Hora: 12/10/21 - 15:00
Observaciones atendidas:	
Observación 1: Hundimiento del poro tierra	Observación 2:
Fecha inicio: 12/10/24	Fecha inicio:
Fecha término: 12 /10 /21	Fecha término:
Se rellenó la zona afectado	Comentario:
,	
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Para ser llenado por Cliente: Yo May (170 Acevedo Elíso vivienda C-17 observaciones descritas en el presente documento y estoy confo constructora GALILEA SAC CONSTRUCTORA GALILEA SAC RESIDENTE DE OBRA CIP 192353	indico que se han corregido todas las

Post Venta Constructora Galilea

Propietario