

Reclamo Nro: SAH-PV-2022-054 Ciudad: TUOQUELO
Propietario: VILCHEZ CARLOS IRVING NATAN Proyecto: SOL DE HOANCIAHO
Mz y Lt: M23 LT 220504 Fecha y Hora:

Observaciones atendidas:

Observación 1: FISURAS EN LA HABITACION.
Fecha inicio: 05-01-2023
Fecha término: 07-01-2023
Comentario: Se procedio a limpiar fisuras para luego aplicar Sika Flex y pasta elastica, Tambien se aplico Pintura Templo Cen yelo (Acabado Para Pintamento Pintor.

Observación 2:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Vilchez Carlos Irving Natán propietario de la vivienda
Mz 6420 apto 304 Sol de Huancayo
presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado. Indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el

CONSTRUCTORA GALILEA SAC

Jose Edinson L. Castro Mejia
Post Vendedor de OBRA
CIP 12294

Propietario