INFORME TECNICO – RO – JELCM – 2023 – 024

1. INFORMACION GENERAL

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Jose Edinson Lorenzo Castro Muñoz

Proyecto: Sol de Huanchaco

Torre / Casa : Casa Mz E Lt 13

Propietario: Silva Robles Edson Orlando

Código Post Venta: SDH-PV-2023-024

Fecha de entrega: 25 de Setiembre del 2021

Tiempo de Servicio: 01 año 05 meses

Fecha de visita: 17 de marzo del 2023

2. INSPECCION TECNICA
   a. La inspección técnica se realizó el día 17 de marzo del 2023,a las 10:00 am, en dicha inspección se realizó la evaluación de forma visual de la filtración del tanque según reporte del propietario, el cual se confirmó dicha filtración por el accesorio "multiconector" del tanque elevado.

3. CONCLUSIONES
   a. En conclusión, no se realizó ninguna acción ya que dicho accesorio esta fuera de la garantía.

4. ANEXOS

CONSTRUCTORA GALILEA SAC

José Edinson L. Castro Muñoz
RESIDNETE DE OBRA
CIP 192353



CONSTRUCTORA GALILEA SAC

.....

José Edinson L. Castro Muñoz

RESIDNETE DE OBRA

CIP 192353