

SDH-PV-2023-025 // MALLQUI YANSE DE JIMENEZ ALICIA NORMA // Mz. A Lote 1024 //
FECHA DE RECLAMO 16-03-2023 // FECHA DE ENTREGA 23/10/2021 (1 año 4 meses)

INFORME TECNICO – RO – JELCM – 2023 – 025

1. INFORMACION GENERAL

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Jose Edinson Lorenzo Castro Muñoz

Proyecto: Sol de Huanchaco

Torre / Casa : Casa Mz A Lt 24

Propietario: Mallqui Yanse de Jimenez Alicia Norma

Código Post Venta: SDH-PV-2023-025

Fecha de entrega: 23 de Octubre del 2021

Tiempo de Servicio: 01 año 04 meses

Fecha de visita: 17 de marzo del 2023

2. INSPECCION TECNICA

- a. La inspección técnica se realizó el día 17 de marzo del 2023, a las 9:00 am, en dicha inspección se realizó la evaluación de forma visual de la filtración del tanque según reporte del propietario, el cual se confirmó dicha filtración por el accesorio "multiconector" del tanque elevado.


3. CONCLUSIONES

- a. En conclusión, no se realizó ninguna acción ya que dicho accesorio esta fuera de la garantía.

4. ANEXOS

CONSTRUCTORA GALILEA SAC

José Edinson L. Castro Muñoz
RESIDENTE DE OBRA
CIP 192353



CONSTRUCTORA GALLEA SAC

[Handwritten Signature]
.....
José Elinson L. Castro Muñoz
RESIDENTE DE OBRA
CIP 192353