GALILEA
Construimos tu hogar

CONSTANCIA DE VISITA DE INSPECCIÓN

Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa, en el inmueble ubicado en:

Ciudad: PIMENTEL

Proyecto: SOL DE PIMENTEL

Propietario: Marcela Miranda de Arrasco.

Correo electronico:

Mz y Lt: R2 Lt. 01

Reclamo Nro:

Fecha: 02/09/2022

Reclamo del cliente:

INSPECCION DE OBSERVACIONES:

Observaciones :	- HUMEDAD EN PAREDES, DEBIDO A QUE TUBERIA DE VENTILACIÓN DE [illegible] DEL 2° PISO ESTÁ PICADA (LO MÁS PROBABLE) Y HA SIDO USADA COMO TUBERÍA DE DESFOGUE DE TANQUE ELEVADO.
Fecha y hora inicio:	02/09/22 - 04:00 pm
Hora término:	04: 45 pm
Comentario:	

Realizada la inspeccion, se determina que PROCEDE la atencion del reclamo, programandose el inicio de trabajos para el dia _____ del mes _____del año _____, a las _____horas.

Firman en señal de conformidad.

.....
Post Venta Constructora Galilea

M. de Arrasco
.....
Propietario