

**HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
POST VENTA**

COD. RECLAMO Nº SLD 11 - PV - 036 - 2019

Ciudad: TRUJILLO
Proyecto: Sol de las Delicias II
Propietario: Guevara Vidal Ericka
Mz. y Lt: M-14
Fecha y hora: 20-09-2020

Observaciones atendidas:

** Se realizó limpieza de cerámicas de todos los ambientes de la vivienda con "Removedor de cemento, pegamento o fragua endurecidas adheridas a cerámicas". Con la conformidad de las trabajos realizadas por parte del propietario se firma este documento.*

Para ser llenado por Cliente:

Yo Guevara Vidal Ericka
Propietario de la vivienda M-14 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento, y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.
Bambas Lanas
Ayton R. Barba Farro
ING. ASISTENTE DE RESIDENTE

Post Venta
Constructora Galilea

[Handwritten Signature]
Propietario