

Reclamo Nro: <i>SLDU-PV-2019-043</i>	Ciudad: <i>TRUJILLO</i>
Propietario: <i>Pablo Chavez Viro 1907199</i>	Proyecto: <i>SLD II</i>
Mz y Lt: <i>M-2</i>	Fecha y Hora: <i>9:00 26-09-2020</i>

Observaciones atendidas:

Observación 1: <i>Fisura En muros Interiores</i>
Fecha inicio:
Fecha término: <i>26-09-2020</i>
Comentario: <i>Se realizo resane de fisura en muros interiores y pintado de muros interiores.</i>

Observación 2:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo *Pablo Chavez Viro 19070659* propietario de la vivienda *M-2* indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

G CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.
[Signature]
Ayrton R. Barba Farro
ING. APOSTOLICA Constructora Galilea

[Signature]
Propietario