

**HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
POST VENTA**

COD. RECLAMO Nº PV-SLD11-K20-2020

Ciudad: TRUJILLO
Proyecto: Sol de las Delicias II
Propietario: Leicy Cárdenas Tirado
Mz. y Lt: K-20
Fecha y hora: 18-01-2020

Observaciones atendidas:

** Se realizó pintado de fachada y resane de poste y placa en muro divisorio. También se aseguró las placas al poste con mortero para fijarlas en la ranura. En conformidad con los trabajos realizados se firma este documento.*

Para ser llenado por Cliente:

Yo, Leicy Cárdenas Tirado
Propietario de la vivienda K-20 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento, y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.
[Firma]
Ayron R. Barba Fari
ING. ASISTENTE DE RESIDENTE

Post Venta
Constructora Galilea

[Firma]
Propietario
DNI 42882569