

**HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
POST VENTA**

COD. RECLAMO Nº SLD II - PV - 2020 - 006

Ciudad: TRUJILLO
Proyecto: SOL DE LAS DELICIAS II
Propietario: Edgar Vasquez Lara
Mz. y Lt.: J-18
Fecha y hora: 07-02-2020

Observaciones atendidas:

- se realizó resane de fisuras en muros interiores y exteriores de la vivienda. se revisó el trabajo para identificar encoprosas, sin ubicar alguno, durante la evaluación, solo identificó fisuras por retracción por secado siendo superficiales y menores a 3mm en todas las ambientes. Todas las fisuras resanadas en muros y cielos a pocas pintadas. Con conformidad por los trabajos realizados, se firmó este documento.

Para ser llenado por Cliente:

Yo Edgar Vasquez Lara
Propietario de la vivienda J-18 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento, y estoy conforme con el trabajo realizado.

G CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.

Ayón R. Barba Farro
ING. ASISTENTE DE RESIDENTE

Post Venta
Constructora Galilea

Edgar Vasquez Lara
Propietario
DNI: 43594636