

**HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
POST VENTA**

COD. RECLAMO Nº SLD II - PV - 2020 - 011

Ciudad: TRUJILLO
Proyecto: SLD II
Propietario: Jose Ricardo Ramos Ruiz
Mz. y Lt.: 0-4
Fecha y hora: 24/02/2020

Observaciones atendidas:

- * Resane de juntas exteriores en cuarto,
- * Resane de juntas en juntas interiores.
- * Permisión de caja octogonal en fachada.

Para ser llenado por Cliente:

Yo Jose Ricardo Ramos Ruiz
Propietario de la vivienda 0-45304332 indico que se han corregido todas
las observaciones descritas en el presente documento, y estoy conforme con el trabajo realizado.

G CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.
Rafael F.
Rafael F. Barba Farro
ING ASISTENTE DE RESIDENTE

Post Venta
Constructora Galilea

carlos
Propietario