

Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa.

Ciudad: **TRUJILLO**
Proyecto: **SOL DE LAS DELICIAS II**
Propietario: **Alonso Duran**
Mz y Lt: **G - 9**
Fecha y hora: **11:00 a.m.**

* Se observó: Junta de dilatación sin tratar; fisuras en losa maciza (ducto escalera) y fisura en losa aligerada a lo largo del ducto de escalera entre viga y losa aligerada.
Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted en un plazo máximo de 3 días hábiles para informarles sobre las medidas a tomar en relación de las observaciones presentadas.

Firman en señal de conformidad.



Hugo Ayrtou Barba Farro
Post Venta Constructora Galilea

70659603



Propietario **Alonso Duran**
DNI: **18229243** (Elyoso)