

**HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
POST VENTA**

COD. RECLAMO Nº TQA-PV-053-2019

Ciudad: Trujillo
Proyecto: Toros de Cuvedo
Propietario: Melissa Vásquez Rodríguez
Mz. y Lt.: Edificio H Dpto 403
Fecha y hora: 16/11/2019 12:30 h

Observaciones atendidas:

Reparación de fisuras en Muros y Techo
Quedando todo conforme

Para ser llenado por Cliente:

Yo Melissa Vásquez Rodríguez
Propietario de la vivienda Edificio H Dpto 403 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento, y estoy conforme con el trabajo realizado.

Melissa Vásquez Rodríguez

A. A.