

**HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES  
POST VENTA**

COD. RECLAMO Nº TDQ-PV-054-2019

Ciudad: Trojuillo  
Proyecto: Torres de Quevedo  
Propietario: Juan José Montes Alfaro  
Mz. y Lt: Edificio L - Dpto-402  
Fecha y hora: 14:00h 13/11/2019

Observaciones atendidas:

- Cambio de Ceramica Picada ✓
- Cambio de interruptores simples en ambas baños ✓
- Pegado de rodapiés en escalera ✓
- Reparación de intercomunicador ✓

Quedando todo conforme

Para ser llenado por Cliente:

Yo Juan José Montes Alfaro  
Propietario de la vivienda Edificio L - Dpto 402..... indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento, y estoy conforme con el trabajo realizado.

[Firma]  
Post Venta  
Constructora Galilea

[Firma]  
Propietario  
10048531