

**HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
POST VENTA**

COD. RECLAMO Nº TDA-PV-2020-010

Ciudad: TRUJILLO
Proyecto: TORRES DE QUEVEDO
Propietario: JUANA CRUZ DE GARCIA
Mz. y Lt: N-203
Fecha y hora: 10:00 am 03/03/2020

Observaciones atendidas:

** Fisura en cimbra interior de espesor menor a 3mm y en baño del departamento.*



Para ser llenado por Cliente:

Yo JUANA CRUZ DE GARCIA
Propietario de la vivienda N-203 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento, y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.

[Signature]
Ayron R. Barba Farro
ING. ASISTENTE DE RESIDENTE
Post Venta

Constructora Galilea

[Signature] 18882903
Propietario