

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

Nº 091417

Reclamo Nro: TDQ - PV-2020 -012	Ciudad: TRUJILLO
Propietario: JULIAN CONTRERAS DIGMER	Proyecto: TORRES DE QUEVEDO
MzyLt: N-503	Fecha y Hora: 91-49-2020
Observaciones atendidas:	7, 3, 7, 2020
Observación 1: FISURIS EN MUROS (WTERIORIS Y CIELORASO	Observación 2: PINTADO DE MUROS INTERIORES Y CIEZA
Fecha inicio: 15-04-2020 Fecha término: 11-11-2020	Fecha inicio: 6-11-2020 Fecha término: 6-11-2020
Observación 3:	Observación 4:
echa inicio:	Fecha inicio:
echa término: Comentario:	Fecha término: Comentario:
Observación 5:	Ohanna ida G
echa ínicio:	Observación 6:
echa término:	Fecha inicio:
omentario:	Fecha término: Comentario:
vivienda 0503 10R/45 DE BUEVE	propietario de la indico que se han corregido todas las
observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme Constructoracalidada. Ayrton R. Barba Farro ING. ASISTENTE DE RESIDENTE	con el trabajo realizado.
Post Venta Constructora Galilea その65960 ヌ	人903ヲ多じS Propietario