


Reclamo Nro: TDQ - PV - 2021 - 009	Ciudad: TRUJILLO
Propietario: CARBAJAL AGUIRRE ELISABETH	Proyecto: TDQ
Mz y Lt: K - 401	Fecha y Hora: 26-03-2021

Observaciones atendidas:

<p>Observación 1: <b>PIEZAS DE CERÁMICA DESPEGÁNDOSE</b></p> <p>Fecha inicio: 26-03-2021</p> <p>Fecha término: 26-03-2021</p> <p>Comentario: Se identificaron 9 piezas de cerámica encajonadas y se volvieron a pegar, quedando conforme el trabajo.</p>	<p>Observación 2: <b>FILTRACIÓN EN COCINA</b></p> <p>Fecha inicio: 26-03-2021</p> <p>Fecha término: 5-04-2021</p> <p>Comentario: Se realizó revisión por filtración, se retiró sáculo para revisar, se ajustó trampa de lavaplatos. No se encontró humedad en el piso. Solo se ajustó trampa como posible fuente de filtración.</p>
<p>Observación 3:</p> <p>Fecha inicio:</p> <p>Fecha término:</p> <p>Comentario:</p>	<p>Observación 4:</p> <p>Fecha inicio:</p> <p>Fecha término:</p> <p>Comentario:</p>
<p>Observación 5:</p> <p>Fecha inicio:</p> <p>Fecha término:</p> <p>Comentario:</p>	<p>Observación 6:</p> <p>Fecha inicio:</p> <p>Fecha término:</p> <p>Comentario:</p>


Para ser llenado por Cliente:

Yo CARBAJAL AGUIRRE ELISABETH propietario de la vivienda K.101 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.



CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C  
Ayrtón Barba Farro

ING. CIVIL  
Post Venta Constructora Galilea

X 

Propietario