



Reclamo Nro: <b>TDR - PV - 2021 - 011</b>	Ciudad: <b>TRUJILLO</b>
Propietario: <b>CARRANZA RENGIFO DIANA YESICA</b>	Proyecto: <b>TDR</b>
Mz y Lt: <b>L - 501</b>	Fecha y Hora: <b>26-05-2021</b>

**Observaciones atendidas:**

Observación 1: <b>MAYOLICAS DE BAÑO DESPEGANDOSE</b>	Observación 2:
Fecha inicio: <b>26-05-2021</b>	Fecha inicio:
Fecha término: <b>26-05-2021</b>	Fecha término:
Comentario: <b>Se retiraron y cambiaron 5 piezas de cerámica blanca para baño que estaban despegándose.</b>	Comentario:
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:

**Para ser llenado por Cliente:**

Yo Diana Yesica Carranza Rengifo DNI N° 44492501 propietario de la vivienda L-501 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA SAC  
Jose Edinson L. Castro Muñoz  
 ING. RESIDENTE

Post Venta Constructora Galilea

[Firma]  
 Propietario